



「CRぱちんこ必殺仕事人ⅢXR65TF7」ICチップ交換部位

【図1】主制御基板(表面)全体




【図2】主制御基板(表面)拡大




赤線で囲まれたICチップが、今回不正部品と交換されました。(写真は正規のものです。)
※本来、青線で囲まれた部分は、「主基板管理番号証」が貼付されております。

【図3】主制御基板(裏面)全体



【図4】主制御基板(裏面)拡大



上記写真(図3・図4)が、不正された状態です。

※現在、本ゴト事案の発生報告は、『CRぱちんこ必殺仕事人ⅢXR65TF7』のみであります。

今後、他の機種においても同様のゴト事案が発生する可能性もありますが、その場合においても、今回同様、主制御基板裏のジャンパー線の確認で点検が可能です。